कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, भदोही।

पत्रांक 182/एसटी–सीडीओ/2024 दिनांक 21 अगस्त, 2024

प्रबन्धक,
पं0 रामआसरे शुक्ल, हायर सेकेण्डरी स्कूल,
ग्राम–दवनपुर (कलनुआ), पो0–जंगीगंज
जनपद भदोही।

आपके आवेदन पत्र दिनांक शून्य के कम में विद्यालय भवन की गुणवत्ता की सहायक अभियन्ता, प्रा0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, भदोही से जॉच कराया गया। सहायक अभियन्ता, प्रा0 खण्ड लोक निर्माण विभाग ने अपने कार्यालय संख्या–83/2CB दिनांक 12.08.2024 द्वारा विद्यालय भवन की जॉच करते हुए जॉच आख्या एवं सुरक्षा प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया है।

अतः सहायक अभियन्ता, प्रा0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, भदोही द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं सुरक्षा प्रमाण–पत्र संलग्न कर आपको नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

मुख्य विकास अधिकारी,
भदोही।

पत्रांक /तदैव दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, भदोही।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भदोही।

मुख्य विकास अधिकारी,
भदोही।

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,ज्ञानपुर
भदोही

पत्रांक 83 /2CB   दिनांक 12/8/24

सेवा में,
मुख्य विकास अधिकारी
भदोही

विषयः— पं0 रामआसरे शुक्ल, हायर सेकेण्डरी स्कूल,ग्राम—दवनपुर (कलनुआ), पो0—जंगीगंज,जनपद—भदोही के भवन का नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :— आपका पत्रांक 79 / एस0टी0—सीडीओ / 2024—25 दिनांक 11.06.2024 ।

-------+-------

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्त विद्यालय का निरीक्षण खण्डीय अभियंताओं द्वारा किया गया,जिसकी आख्या निम्नानुसार है—

1—विद्यालय भवन के छत एवं दिवारों के निर्माण में कोई कमी नही पायी गयी है। निर्माण कार्य की मजबूती संतोषजनक है।

2—विद्यालय में निर्मित भवन में धूप एवं ठण्ड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।

3—विद्यालय कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त पाया गया ।

4—एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन की सीढ़ियों एवं रैम्प, जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही है,अद्यतन नेशनल बिल्डिंग में निर्धारित मानक के अनुरूप बनायी गयी है।

5—दिव्यांग बच्चों के निकास हेतु सुविधा उपलब्ध है।

6—विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुरूप स्थापित है।

सम्पूर्ण विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग में निर्धारित मानक के अनुरूप बनी हुई पायी गयी है।

ST-CDO   2435 / 14.8.24

CDO 13/8/24

सहायक अभियंता
प्र0ख0,लो0नि0वि0,भदोही

सुरक्षा प्रमाण–पत्र

पत्रांक / दिनांक

पं0 रामआसरे शुक्ल, हायर सेकेण्डरी स्कूल,ग्राम–दवनपुर (कलनुआ), पो0–जंगीगंज,जनपद–भदोही का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान अवर अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त भवन देखने से मानक के अनुरूप पाया गया । प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराये गये शपथपत्र के आधार पर भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानक के अनुरूप बनाया गया है। भवन के निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निर्माण एजेन्सी की होगी।

सहायक अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,भदोही